



V Praze dne 5. 3. 2014  
Č. j.: MZDR 12743/2014/OVZ

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuje spotřebitelskou veřejnost o nebezpečném výrobku:

**Tenisky CARS, Model/značka: CP40-275DCARS, č. 54395**  
šarže 11-2012


**Výrobce dle nabývacího dokladu/ Země původu:** PMS INTERNATIONAL SHOES LIMITED / Čína  
**Dovozce dle nabývacího dokladu:** CCC S.A., ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, Polsko  
**Dovozce dle značení:** NG2 S.A., ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, Polsko  
**Distributor:** CCC CZECH, s.r.o., Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9 (tato adresa a název platí od 23. 1. 2013), IČ: 26848601  
**Prodejce:** Prodejna obuvi CCC, OC Forum, Bílinská 3490/6, 400 01 Ústí nad Labem

**Popis:** Nízké tenisky se zapínáním na nártu na dva suché zipy. Materiál: textil; podrážka a špička jsou z gumy/plastu. Barva: červená a šedá (jazyk), podrážka bílá zdobená červeným a šedým pruhem, vnitřek boty červený, na pásku suchého zipu bílá nápis „PRO RACER“. Z boku boty je plastový obrázek auta, na patě z vnější části boty je černobílá kostičkovaný pruh, na vnitřní vložce je černý nápis Disney PIXAR a v kroužku číslo označující velikost boty. Na vnitřní části jazyku je uvedeno kódové označení výrobku odpovídající modelu/značce, číslo velikosti, materiálové složení a nápis © Disney Pixar. Na připevněné papírové etiketě je uvedena velikost obuvi, model/značka, barva: červená, název adresa dovozce, kód 54395 a čarový kód EAN (pro velikost 24 má hodnotu 2220089140246). Výrobek je balen v papírové červenošedé krabici s obrázkem auta (Blesk Mc Queen) a s nápisem Disney PIXAR CARS, dále údaje uvedenými na etiketě a navíc označením tuhosti (G) a druhu (I).

**Odůvodnění:** Laboratorními testy bylo zjištěno, že uvedený výrobek není bezpečný ve smyslu § 3, odst. 2 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s nařízením vlády č. 256/2009 Sb., kterým se zakazuje uvádění výrobku obsahujícího DMF (dimethyl-fumarát; CAS 624-49-7) na trh nebo do oběhu, pokud je koncentrace DMF vyšší než 0,1 mg/kg hmotnosti výrobku nebo jeho části, přičemž vložka boty obsahuje 0,29 mg/kg DMF.

**Riziko** spočívá v tom, že při kontaktu nohy s obuví může DMF proniknout na kůži, kde může dojít ke vzniku obtížně léčitelné kontaktní dermatitidy, včetně svědění, podráždění, zarudnutí a pálení; v některých případech byly hlášeny akutní dýchací potíže.

Vyvěšeno na úřední desku dne:  
Svěšeno z úřední desky dne:

  
MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.  
hlavní hygienik ČR

